



IBU PEJABAT,
JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT,
MALAYSIA,
LEBUH WAWASAN, PRESINT 7,
62250 PUTRAJAYA.

Telefon : 603-88927600
Faks : 603-88927977
Laman Web : www.bomba.gov.my
E-mail : bkkjbpm@bomba.gov.my



Ruj Tuan :
Ruj Kami : JBPM/IP/BKK:700-2/6/1Jld 7()
Tarikh : 20 Julai 2017

SEPERTI EDARAN

Tuan,

KEPERLUAN INSULASI BAGI *LIFT LANDING DOOR*

Merujuk kepada mesyuarat Majlis Perundingan Khas Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dan Badan Profesional Bil 2/2017 bertarikh 19 Mei 2017 adalah berkaitan.

2. Memaklumkan bahawa berdasarkan peruntukan Klausa 152, Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam (UBBL) 1984 dan UBBL 1984 Pindaan 2012 serta *Sarawak Building Ordinance (SBO) 1994*, dan hasil mesyuarat berkaitan keperluan insulasi bagi *lift landing door* telah bersetuju dengan ketetapan berikut:-

- 2.1 Bagi lif yang membuka ke dalam lobi, keperluan *fire rated landing door* dibenarkan tanpa kriteria insulasi.
- 2.2 Bagi lif yang tidak membuka ke dalam lobi, keperluan *fire rated landing door* perlulah dengan kriteria insulasi.

3. Walau bagaimanapun, bagi lif bomba adalah menjadi keperluan lif membuka ke dalam ruang akses menentang kebakaran berdasarkan kepada klausa 229 dan 243, UBBL 1984 dan UBBL 1984 Pindaan 2012 serta *Section 236, SBO 1994*.

“CEPAT DAN MESRA”



CERTIFIED TO ISO 9001 : 2008
CERT. NO: AR 5037



CERTIFIED TO ISO 9001 : 2008
CERT. NO: AR 5037

4. Sehubungan itu, berkuatkuasa dari tarikh surat ini, pihak tuan hendaklah memastikan keperluan insulasi tersebut dipatuhi.

Sekian, terima kasih.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

"1 Malaysia: Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan"

Saya yang menurut perintah,



(DATO' HJ. ZAMRI BIN CHE DIN)

Ketua Seksyen Perakuan Bangunan
b.p Penolong Ketua Pengarah
Bahagian Keselamatan Kebakaran
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

- s.k
1. YAS Ketua Pengarah
 2. YAS Penolong Ketua Pengarah (Operasi)
 3. YAS Penolong Ketua Pengarah (Pembangunan)