




IBU PEJABAT,
JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT,
MALAYSIA,
LEBUH WAWASAN, PRECINT 7,
62250 PUTRAJAYA.



Telefon. : 603-88927600
Faks : 603-88880843
Laman Web : www.bomba.gov.my
E-mail : operasi@bomba.gov.my



Ruj. Tuan:

Ruj. Kami: JBPM/IP/OPS:600-4Jld.6(09)

Tarikh : 15 Jun 2015

Senarai Edaran

Tan Sri, Datuk Seri, Datuk, Dato', Tuan,

PERINTAH TETAP KETUA PENGARAH BILANGAN 1 TAHUN 2014 BERKENAAN PILI BOMBA AWAM DAN SWASTA

Saya segala hormatnya merujuk perkara di atas adalah berkaitan.

2. Sukacita dimaklumkan, berdasarkan mesyuarat bersama pihak Sirim Berhad pada 22 April 2015 berkenaan *TC On Wet Fire Protection System*, satu penetapan melalui Perintah Tetap Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) berkenaan isu penandaan Pili Bomba awam dan swasta.

3. Perintah Tetap ini mengklasifikasikan bidang dan tanggungjawab JBPM berkenaan garis panduan Malaysia Standard MS 1395:2001-*Pillar Fire Hydrant* yang digunapakai bagi reka bentuk, bahan-bahan, pembuatan, kaedah ujian, penyemakan dan penilaian pematuhan bagi Pili Bomba untuk operasi pemadaman kebakaran. Sehubungan dengan itu, Perintah Tetap ini adalah digunapakai bagi sebarang rujukan utama berkenaan penguatkuasaan Akta 341, pemasangan, penyelenggaraan, pemeriksaan dan pengecaman Pili Bomba

4. Perhatian dan kerjasama Tan Sri, Datuk Seri, Datuk, Dato', Tuan amat dihargai.

Sekian, terima kasih.


"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

"1 MALAYSIA: Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan"

'CEPAT DAN MESRA'



Saya yang menurut perintah,


(PKPjB HAJI ZAMRI BIN CHE DIN)
Ketua Seksyen Pengurusan Operasi,
b.p. Penolong Ketua Pengarah,
Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat,
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia.

SENARAI EDARAN

President,
The Institution of Fire Engineers (UK) Malaysia Branch
28, jalan 3/154, Taman Bukit Anggerik, Cheras,
56000 Kuala Lumpur.
(u.p. Encik Tay Hao Giang)
Fax: 03-91017700

President,
The Institution of Engineers, Malaysia (IEM)
Bangunan Ingenieur, Lot 60/62,
Jalan 52/4, Peti Surat 223 (Jalan Sultan),
46720 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
(u.p. Ir. Thin Choon Chai)
Fax: 03-79577678

President,
Association of Consulting Engineers Malaysia (ACEM)
No. 63-2 & 65-2, Medan Setia 1,
Damansara Heights,
50490 Kuala Lumpur.
(u.p. Ir. TL Chen
Ir. Wong See Foong)
Fax: 03-20953499

President,
Pertubuhan Arkitek Malaysia (PAM)
4 & 6 Jalan Tangsi,
50480 Kuala Lumpur,
PO Box 10855,
50726 Kuala Lumpur.
(u.p. Ar Chan Seong Aun)
Fax: 03-26928782

Fire Protection Laboratory (FPL)

Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM),
52109 Kepong,
Selangor Darul Ehsan.
(u.p. Dr. Zaihan Jalaludin
Encik Khairul Azmi Jabbar)

Managing Director,

SIRIM QAS International Sdn Bhd,

1 Persiaran Dato' Menteri,
40911 Shah Alam,
Selangor Darul Ehsan.
(u.p. Puan Khalidah Hj. Mustafa)
Fax: 03-55108095

President,

Malaysian Fire Protection Association (MFPA)

No. 25-4, Block H,
Jalan PJU 1/37, Dataran Prima,
47301 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan.
(u.p. Encik Danny Cheah)
Fax: 03-78044592

President,

Master Builders Association Malaysia (MBAM)

2-1, Jalan 2/109E,
Desa Business Park, Taman Desa,
58100, Off Jalan Klang Lama,
Kuala Lumpur.
(u.p. Mr. Matthew Tee)
Fax: 03-79826811